



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles  
13127 VITROLLES  
04 84 34 13 13

## RAPPORT D'INTERVENTION N°232436

| DATE       | CLIENT         | NOM APPAREIL              | N° / TYPE APPAREIL    | N° / TYPE CONTRAT   |
|------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 18/06/2026 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / HFX HFB1 | 00002779<br>ASCENSEUR | 23AM2779<br>MINIMAL |

| N° APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION           | LOCALISATION |
|---------------|--------------------------------|--------------|
|               | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | HFX HFB1     |

| DEMANDE D'INTERVENTION |                  |                                           |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Date/Heure Appel:      | 18/06/2026 13:09 | Contact: GIP<br>Téléphone: 04 42 47 36 86 |

| DETAIL DE L'INTERVENTION |
|--------------------------|
|--------------------------|

**Motif:** Ascenseur en panne. UB : NON / Etage : 3eme / Accès : sonner / Détails : porte ouverte.

**Résolution:**

Origine: Défaillance technique  
Localisation:  
Equipement: Hors course haut  
Etat: DECLENCHE  
Action: AUTRE  
Clôture: Remise en service

**Observations:**

Arrivé sur place appareil en fin de course au déplacement de l'appareil  
remise en service


| DATE | 18/06/2026 | HEURE DEBUT | 14:13 | HEURE FIN | 14:51 |
|------|------------|-------------|-------|-----------|-------|
|------|------------|-------------|-------|-----------|-------|

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|----|-------------------|
|----|-------------------|

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|

**Nom:** Client indisponible

**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



**PHOTOS**

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non