L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº241519

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
21/07/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 21/07/2026 18:01 Contact: POSTE DE GARDE Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne entre le 0 et le 6M, désincarcération en cours.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Autres
Etat: EN DEFAUT
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne défaut variateur
suite a une sur chauf
controle de contacteur
essai remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
21/07/2026	19:54	23:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non