L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº244505

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
01/08/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 01/08/2026 17:36 Contact: SERVICE GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte-charge en panne au 0M

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Carte électronique
Etat: EN DEFAUT
Action: VERIFICATIONS INSTALLATION
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne entant étage
suite micro coupure
électrique défaut des sens plusieur variateur
paliere en défaut remise en état controles dd portes essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
01/08/2026	19:20	21:57

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non