

## RAPPORT DE MAINTENANCE N°253886

| DATE       | CLIENT         | NOM APPAREIL              | N° / TYPE APPAREIL       | N° / TYPE CONTRAT   |
|------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 07/09/2026 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / PDC PCB1 | 00002780<br>MONTE-CHARGE | 23AM2780<br>MINIMAL |

| N° APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION           | LOCALISATION |
|---------------|--------------------------------|--------------|
|               | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | PDC PCB1     |

| Éléments contrôlés :                                                                      | Révisé                              | Correct                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrôle précision arrêt et nivelage                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrôle éclairage gaine                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrôle amortisseurs                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nettoyage local des machines                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nettoyage toit de cabine                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nettoyage gaine                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nettoyage cuvette                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Date: 07/09/2026 Huere Debut 9:10 Heure Fin 11:10

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :





OBSERVATIONS

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

**Nom:** Client indisponible**Technicien:** MERCIER GABRIEL**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non