L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº255191

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
10/09/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / ENERGIE CHAUDIERE	00002769 ASCENSEUR	23AM2769 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ENERGIE CHAUDIERE

DESCRIPTION RAPPORT

Contact: Téléphone:

ORDRE DE TRAVAIL

4005321128

DATE	10/09/2026	HEURE DEBUT	13:12	HEURE FIN	15:12

TRAVAUX REALISES

Suite au rapport de deckra vous trouverez ci dessous les éléments a votre charge
FOURNITURE TOLE EN REMPLACEMENT PAROIE DETERIOREE
MO 2H A 2 TECHS

OBSERVATIONS

mise en place tole sur paroi détérioré au 32m

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000056 CID ROMUALD
	

PHOTOS

TRAVAUX FINALISES Oui Non