

RAPPORT D'INTERVENTION N°266229

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
16/10/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB1	00002780 MONTE-CHARGE	23AM2780 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB1

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	16/10/2026 06:51	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Personne(s) bloquée(s) au 14m étage. Accès : libre. Les pompiers vont intervenir pour faire sortir l usager

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contacteur
Etat: AUTRES
Action: NETTOYAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

suite de personne bloquer appareil en panne
cherche de panne
contro^le de la chaîne de sécurité
controles des contacteur de puissance
des palette isolé des contacteurs
nettoyages de contacteur des puissances km1 et km2
prevoir remplacement
rétablissement de la chaîne de sécurité
remise en service apres essai

DATE	16/10/2026	HEURE DEBUT	9:00	HEURE FIN	10:07
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui

☒ Non